

LATVIJAS REPUBLIKA  
TRANSPORTLĪDZEKĻA  
REGISTRĀCIJAS apliecība



GL.7185

A	Reģistrācijas numurs	GL.7185
B	Iegūšanas datums	2002
H	Dēļa līdz	**
D1	Marka	MERCEDES BENZ
D3	Modelis	VITO 112
E	VIN	WDF63819413459966
	Ogres	1. VIDUSSKOLA
C.1.	Uzņēmējs	**
C.1.2.	**	
C.1.3.	ZINĪBU IELA 3 Ogres, OGRAS NOVADS, OGRES RAJONS	LV**
Izstrādājis		
C2.1.	Ogres 1. VIDUSSKOLA	LV**
C2.2.	LV**	LV**

AE 0277653

D2.	Tips	638
	Variants	**
F.1.	Pilna masa (kg)	2700
G	Pašmasa (kg)	1850
I	Izdota	27.04.2007. CSDD - OGRE
J	Kategorija	M1 Q Jaudasvars(kW/g) **
K	Tipa apstiprinājuma Nr.	€9*98/14*0005
P.1.	Motora tipums (cm3)	2148 P.2. Motora maks. jauda(kW) 90
P.3.	Degviela	Dizeldega/viela
R	Krāsa	Kirsu
S.1.	Sēdvietas	9 S.2. Stāvvietas **
(Y)	Veids	Vieglais pasažieru
(Z)	Piezīmes	**

AE 0277653 LV  
AE 0277653 LV

EIROPA S KOPĒNIA

PERMISO DE CIRCULACION OS VEDĒNI O REGISTRACIJA, REGISTRĒRUMS UN ISTĀVĒŠĀS TESTS  
ZULASSUNG BESECHENUNG REGISTRERIUNGSSTATUS ALIA KYKAVĀSPĀRS  
DZIĀONGĀHTKO ETĀRAHĀZ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE  
CERTIFIKĀTĀ TA REGISTRĀZIĀNE REGISTRACIĀS APLIECĪBA REGISTRACIÓN LUDIMAS FORGALMI EGĒDELY  
DE MĀRČIA OSĒCĒNIE OĒDĒNI PRŪMENO DVOLEJĒ REĢISTERONĀTO DOKUMENTĀS REGISTRĒBĒSET

Valsts reģ. nr. : [LV] **GL7185**  
Marka, modelis : MERCEDES BENZ VITO 112  
VIN : WDF63819413459966

Protokola numurs : OG19T068857123  
Tehniskās apskates datums 04.04.2019 11:06  
Tehniskās apskates veids : **Pamatpārbaude**

Odometra rādījums 222497

Vecākās riepas izgatavošanas gads 2015

### Bremžu spēka mērījumi (kN)

### Atgāzu sastāva mērījumi

Dīzeļmotoru atgāzu dūmainība  $m^{-1}$

Darba bremzes  
Ass Kreisais Labais  
1 3.38 3.47  
2 2.00 1.80

Ass Kreisais Labais  
2 1.85 0.84

Transportlīdzeklim konstatēti šādi būtiski trūkumi vai bojājumi, kas var ietekmēt transportlīdzekļa drošību, pasliktināt ietekmi uz viidi vai apdraudēt pārējos satiksmes dalībniekus, vai citas nozīmīgākas neatbilstības, kas novērtētas ar 2. vērtējumu

Kods	Novērtējums	Trūkumi vai bojājumi
1.1.14.	2	2.tilts. Bremžu diska darba virsmas funkcionējošā daļa mazāka par divām trešdaļām no darba virsmas platuma kreisajā pusē.
1.1.14.	2	2.tilts. Bremžu diska darba virsmas funkcionējošā daļa mazāka par divām trešdaļām no darba virsmas platuma labajā pusē.
1.2.1.	2	Bremzēšanas spēku nevienmērība to pakāpeniskā pieauguma diapazonā pārsniedz 30% starp vienas ass riteņiem.
6.1.1.	2	Nesošās konstrukcijas stiprību ietekmējošs korozijas bojājums. Iekšējais spārns. Aizmugurē kreisā puse.
6.1.1.	2	Nesošās konstrukcijas stiprību ietekmējošs korozijas bojājums. Kreisais slieksnis.
6.1.2.	2	Bojāta izplūdes sistēmas caurule.
6.2.1.	2	Virsbūves stiprību ietekmējoši korozijas bojājumi, kas negatīvi ietekmē tās stiprību. Kreisais pakalējais spārns.
6.2.1.	2	Virsbūves stiprību ietekmējoši korozijas bojājumi, kas negatīvi ietekmē tās stiprību. Labais pakalējais spārns.

Transportlīdzeklim konstatēti šādi sīki trūkumi vai bojājumi, kas būtiski neietekmē transportlīdzekļa drošību vai ietekmi uz vidi, un citas sīkas neatbilstības, kas novērtētas ar 1. vērtējumu

Kods	Novērtējums	Trūkumi vai bojājumi
1.1.11.	1	Bremžu pārvada caurulvadu korozija sākuma stadijā.
6.1.1.	1	Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.
6.2.1.	1	Virsbūves stiprību un citus satiksmes daļlbiekus neapdraudosi korozijas bojājumi

Piezīmes : Nenozīmīga ellas noplūde no motora (transmisijas).

Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis kopumā, atbilstoši MK 30.05.2017 noteikumu Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa" 10.2. apakšpunktā nosacījumiem novērtēts ar 2 vērtējumu un transportlīdzeklim.

**tieki izsniegtā pašaīdu atlauja piedalīties celu satiksmē, kas derīga līdz 07.05.2019.**

Ar transportlīdzekļi ir tiesības piedāvāties ceļu satiksmei valsts teritorijā, ievērojot piesardzību. Ar transportlīdzekļi nav atlauts veikt bīstamo kravu pārvadājumus, smagsvara, lielgabarīta kravu pārvadājumus un pasažieru komercpārvadājumus, kā arī transportlīdzekļu vadītāju apmācību

OGRE, Austrumu iela 14a, SIA Autests

Tehnisko apskati veica: Verners Mūrnieks

Uzrādītājs: EINARS KANCĀNS

Transportlīdzekļa trūkumi, bojājumi un tehniskā stāvokļa kopējais novērtējums man izskaidrots.

paraksts

<b>B O S C H</b>	
Dizel izpl.	gazu anal.
Parbaudes	zinojums
IZPILDITĀJS	
Ogres	TA stacija
BEA versija:	V1.00-EURO-N
RTM versija:	V2.00
Datums:	04.04.2019
Laiks:	10:41
TRANSP.LIDZ IDENT.DATI	
Reg. numurs:	GL7185
Nobraukums:	2224977
Marka:	MB
Tips:	VITO
Modelis:	112
ID-Nr.:	
Motora veids:	Air turboputni
Zonde:	Ar turboturbo 1 (vieg)
REZULTĀTI	
ELL Temp [°C]	91
min: 60	
Apgr sk. tukšg. [/min]	7500
min: 5000	max: 1100
MaksApgrBezSl [/min]	44800
min: 4000	max: 6000
Maks. diapaz.	OK
tP [s]	tA [min]
nTG [min]	nBS [m]
1.37 2.75	750 4480
Robežvert. k Maks. diapaz.	3.00 0.25
Parbaude partraukta	
# manuāla ievade	



Dekoratīvā reste, moldings un motortelpas  
priekšdaļa



Dzesējošā šķidruma, eļļas noplūde



Labais priekšējais spārns



Labās priekšējās durvis



Labais aizmugurējais slieksnis



Labis priekšējais slieksnis