

**NOVĒRTĒŠANAS AKTS TRANSPORTLĪDZEKLIM  
SUBARU FORESTER VIEGLAIS PASAŽIERU AUTOMOBILIS  
ar VIN Nr. JF1SHDLZ39G043141**

2020. gada 29. septembrī

Saskaņā ar iesniegto transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, transportlīdzekļa novērtēšanas aktā „OBJEKTS” tiek saprasts 20.11.2008 reģistrēts SUBARU FORESTER VIEGLAIS PASAŽIERU AUTOMOBILIS ar VIN Nr. JF1SHDLZ39G043141, kas 2020. gada 29. septembrī ir ar Valsts reģistrācijas numuru ML4497.

Skatot OBJEKTU saistīti ar transporta līdzekļu tirgu Latvijas Republikā, ir aprēķināta OBJEKTA tirgus vērtība, kas 2020. gada 29. septembrī ir:

**EUR 1000** (Viens tūkstošis euro) t.sk. 21% PVN

Ar jēdzienu „TIRGUS VĒRTĪBA” tiek saprasts aprēķināts lielums – vērtēšanas datumā noteikta naudas summa, par kādu īpašumam jāpāriet no viena īpašnieka pie otra komerciāla darījuma rezultātā starp labprātīgu pircēju un labprātīgu pārdevēju.

OBJEKTA ātrās realizācijas vērtība sastāda 80% no pilnas vērtības, vai:

**EUR 800** (Astoņi simti euro) t.sk. 21% PVN

Novērtējuma rezultāti nav attiecināmi uz kādu citu datumu.

Noteiktās vērtības ir piemērojamas tikai gadījumā, ja OBJEKTA tehniskais stāvoklis atbilst OBJEKTA apskates protokolā konstatētajam.

OBJEKTA novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtību analīzi, OBJEKTA likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apsekošanas brīdī tiek novērtēts OBJEKTA tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka nav īpašu apstākļu, kas pazemina OBJEKTA vērtību un var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm.

Ar šo tehniskais vērtētājs Raimonds Dzelme apliecina, ka nav ieinteresēts palielināt vai samazināt novērtējamā īpašuma vērtību.

Pielikumā:

OBJEKTA apskates protokols  
22 OBJEKTA fotogrāfijas

Raimonds Dzelme  
Tehniskais vērtētājs  
Sertifikāts Nr. 81.

[raimonds.dzelme@gmail.com](mailto:raimonds.dzelme@gmail.com)  
m.t. +371 29456531



## Vērtējamā OBJEKTA apskates protokols

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Apskates datums:              | 2020.gada 29.septembrī                                    |
| Apskates vieta:               | Suntaži                                                   |
| Apskati veica:                | TEHNISKAIS VĒRTĒTĀJS RAIMONDS DZELME, sertifikāts Nr. 81. |
| OBJEKTA sastāvs:              | SUBARU                                                    |
| Modelis:                      | FORESTER                                                  |
| Tips:                         | VIEGLAIS PASAŽIERU AUTOMOBILIS                            |
| Valsts reģistrācijas numurs:  | ML4497                                                    |
| VIN numurs:                   | JF1SHDLZ39G043141                                         |
| Reģistrācijas apliecības Nr.: | AF3277452                                                 |
| 1.reģistrācijas datums:       | 20.11.2008                                                |
| Motora tilpums (litros):      | 1,998                                                     |
| Motora jauda (kW):            | 108                                                       |
| Odometra rādījums:            | 220357                                                    |
| Degviela:                     | DĪZELDEGVIELA                                             |
| Krāsa:                        | PELĒKA                                                    |
| Ipašumtiesības:               | OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS SUNTAŽU PAGASTA PĀRVALDE         |
| OBJEKTA turētājs:             | OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS SUNTAŽU PAGASTA PĀRVALDE         |
| Apgrūtinājumi:                | NAV REĢISTRĒTI                                            |

## Vērtējamā OBJEKTA aprīkojums

|                          |   |                     |   |                    |   |                       |   |
|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------|---|-----------------------|---|
| Vinča                    |   | Automāt.ātrumkārbā  |   | Ādas salons        |   | Audio iekārta         | x |
| Parkošanās sensori       |   | Pānpiedziņa 4WD     | x | Pusādas salons     |   | TV                    |   |
| Miglas lukturi           | x | Turbo               |   | Ādas stūre         |   | Sadursmes brīd.sist.  | . |
| Adaptīvi ksenona lukturi |   | Apsildāms vējstikls |   | Multifunc. stūre   | x | Navigācijas sistēma   |   |
| Tonēti stikli            | x | El.spoguļi          | x | Kruīzkontrolē      |   | Stop / start +rekuper |   |
| El.lūka                  |   | El.lōgu pacēlāji    | x | Salona koka apdare |   | Reklāmas uzlīmes      |   |
| Jumta relīņi             |   | Autonomā apsilde    |   | El. reg. sēdekļi   |   | Autom.pak.pārsegs     |   |
| Piekabes āķis            |   | Klimatākontrolē     |   | Apsildāmi sēdekļi  |   |                       |   |
| Viegmetāla diski         | x | Kondicionieris      | x | Sporta sēdekļi     |   | AirBag                | x |

## OBJEKTA tehniskā stāvokļa apskates rezultāts

|                   |                                                                    |                   |    |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--|
| Tehniskā apskate: | 09.02.2020                                                         |                   |    |  |
| Virsbūve:         | Bojāts motora bloks (SIA JETEK diagnostikas slēdziens 2020.09.24.) |                   |    |  |
| Krāsojums:        | Ekspluatācijas bojājumi                                            |                   |    |  |
| Salons:           | Nekopts                                                            |                   |    |  |
| Riepu atlikums:   | 40%                                                                | 1.ass kreisā/labā | mm |  |
|                   |                                                                    | 2.ass kreisā/labā | mm |  |

## OBJEKTA vizuālais materiāls

22 vērtējamā OBJEKTA fotogrāfijas.

Raimonds Dzelme  
Tehniskais vērtētājs  
Sertifikāts Nr. 81.

2020.GADA 29.septembrī



SAUSZĒMES TRANSPORTLĪDZEKĻU  
TEHNISKAIS VĒRTĒTĀJS  
Sertifikāts

